

ООО «ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ»

**Осуществление строительного контроля за
выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт
порога и стенки падения верхней головы шлюза №7
Шекснинского гидроузла»**

Фотоматериалы.

Шлюз №7 ШРГСИС

Шекснинский район, Вологодской области.

Застройщик: Федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»

«Капитальный ремонт порога и стенки падения верхней головы шлюза №7 Шекснинского гидроузла»

ШЛЮЗ №7 ШРГС и С

Шекснинский район гидротехнических сооружений и судоходства





Штаб капитального ремонта.



Бытовой городок для рабочих на месте производства работ.



Подготовка водолазов к работе.



Нанесение разметки.



Перевоз экскаватора к месту производства работ.



Планировка площадки для сборки шпунта перед укладкой плит.



Сборка гусеничного крана (г.п. 130т.).



Укладка плит площадки для сборки шпунта.



**Сборка металлоконструкций под перенос
электрокабелей.**



Установка для демонтажа бетона под водой.



Сборка кондуктора.



**Демонтаж бетона под установку шпунта.
Оборудование для резки арматуры под водой.**



Демонтаж бетона под установку шпунта.

Работа водолазов отбойным молотком.



Демонтаж бетона под установку шпунта.

Оборудование для резки бетона под водой.



**Демонтаж бетона под установку шпунта.
Оборудование для резки бетона под водой.**



Сборка крана.



Сборка металлоконструкций для переноса
электрокабелей.



Пульт дистанционного управления дисковой пилой при резке бетона под водой.



Изготовление закладных деталей.



Изготовление закладных деталей.



Изготовление трубы примыкания шпунта.



Подготовка шпунта к стыковке.



Работа водолазов по демонтажу бетона.



Стыковка шпунта электросваркой.



Проверка стыковки шпунта после электросварки.



Проведение замеров толщины антикоррозионного покрытия.



Сборка угловой шпунтовой сваи.